

No.1103 上級チェーンソー作業者の安全ガイド 第2版 第2刷 → 第2版 第3刷 変更箇所

No.	頁	行数等	修正（訂正）部分	修正（訂正）内容
1	5	H P アドレス	http://www.rinsaibou.or.jp/	https://www.rinsaibou.or.jp/
2	8	全体	図－1 死傷者数及び死亡者数	数字の変更：平成15年～令和3年に変更
3	9	全体	図－2 産業別死傷年千人率の推移と表－1	数字の変更
4	10	全体	令和元年の災害発生状況および表－3	令和3年の災害発生状況及び表－3 数字の変更
5	19		チャップス型のイラスト	チャップス型のイラストの変更 留め金部分を2つから4つに修正した
6	38	②地質・水はけの状況	(転籍・浮石)	(転石・浮石)
7	38	⑩伐倒の順序	谷生から尾根部へ	谷部から尾根部へ
8	38	⑪かかり木の処理の方法	その他（チリホール）	その他（チルホール）
9	39	上から3行目	(事業図、森林図、地積図等)	(事業図、森林図、 <u>地籍図</u> 等)
10	42	②地質・水はけの状況	(転籍・浮石)	(転石・浮石)
11	43	上から3行目	(事業図、森林図、地積図等)	(事業図、森林図、 <u>地籍図</u> 等)
12	61	右図	追いつるを残して追い口切りを行う場合のイラスト	右下のチェーンソーのイラストを逆に修正した
13	63	上から5行目	・受け口と同じ高さで追い口を切る。	・受け口の中心と同じ高さで追い口を切る。
14	160	下から4行目	換算T/8して	T/8は下段の√内へ移動する
15	164	下から2行目	林災防協会本部	削除
16	179	(3)	できるだけ重心線の方向を裂け30度程度	できるだけ重心線の方向を避け30度程度
17	181	(1)	る木の確認等を行っておくこと。	伐倒する際、かかり木になりそうな木や、枝折れ等 が考えられる木の確認等を行っておくこと。
18	213	下から2行目	九～三十八	九～ <u>四十一</u>
19	奥付	追加		令和5年5月 第2版 第3刷