

# リスクアセスメント報告書 (事例2)

No.

対象作業名 : 刈払機作業 実施者氏名 :

報告書作成日 :

No.	危険要因の内容		危険要因の洗い出し		リスク見取り(現状)		リスク評価(現状)		リスク低減対策	対策後のリスク見取り(予測)		改善に当たり考慮すべき事項	優先順位	
	作業名	内容	～するとき	～したので	可能性	重大性	可能性	重大性		可能性	重大性			
1	下刈作業	刈刃	刈払い作業中	転倒して	～したので	刈刃で左下肢を切創する	△	×	4	①プレーキ付き刈払機を使用する ②履バンドをつける ③またバンドをつける ④保護具をつける	△	○	2	1
2	下刈作業	刈刃	刈払い作業中	他の作業者に接近し	～したので	刈刃で切創させる	△	×	4	①接近ブザーを開発し、携帯させる ②作業配置を改善する	○	△	2	2
3	下刈作業	刈刃	刈払い作業中	キックバックが発生し	～したので	左足甲を切創する	△	×	4	①プレーキ付き刈払機を使用する ②保護具をつける ③刈刃の当て方を正しくする	△	○	2	2
4	下刈作業	刈刃	急斜面で刈払い作業中	キックバックが発生し	～したので	転倒して脇腹を切創する	△	×	4	①プレーキ付き刈払機を使用する ②手鎌を使用する	△	○	3	1

## リスクの評価基準

可能性ランク	記号
かなり起こる	×
たまに起こる	△
ほとんど起こらない	○

重大性ランク	記号
極めて重大	×
重大	△
軽微	○

## リスクへの対応

リスクレベル	リスクの見取り	リスクレベル
5	××	5
4	×△、△×	4
3	○×	3
2	○△、△○	2
1	○○	1

## リスクへの対応

リスクレベル	リスクへの対応
5	受け入れ不可能なリスクであり、即座に他の方法へ回避する必要がある
4	受け入れ不可能なリスクであり、根本的な対策を実施する必要がある
3	受け入れ不可能なリスクであり、何らかの対策を実施する必要がある
2	許容可能なリスクであり、現時点では特に対策の必要がない(残留リスクあり)
1	受け入れ可能なリスクであり、対策の必要がない(残留リスクあり)